

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE
Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 1" & 2" (2.5cm & 5cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

3M™ Scotchlite™ Reflective STRIPS

Sus propiedades reflejantes lo hacen una opción muy popular para el mercado atlético y ropa de trabajo.
IMPORTANTE: No se puede convertir a CAD-CUT®. El papel no está diseñado para usarse como cargador o producto pre-espaciado. (PU, 112 micrones +/-10%)



PRECALIENTE Y COLOQUE

Pre caliente la prenda durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y arrugas del área de estampado. Despegue el plástico protector de color del lado adhesivo (en 8760 Blanco y 8710 plata solamente). Deje el papel blanco donde está. Coloque la imagen en la prenda, con el lado del adhesivo hacia abajo. Coloque el Papel Kraft o Hoja Protectora sobre la imagen antes de estampar.

Telas que se recomiendan

- 100% algodón
- 100% poliéster
- Mezclas de poli/algodón
- Nilón trenzado (plata solamente)
- Tejidos de nilón
- Malla de nilón –micro, tricot, mini, reversible
- Tejidos de poliéster
- Malla de poliéster
- Gorras de poli/espuma
- Satín
- Cordura®

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.



ESTAMPE

Temperatura: 325°-330°F; 162°-165°C
Tiempo: 7-10 segundos
Presión: media (#4 en Hotronix®)

Para Nilón:
Temperatura: 345°-350°F; 172°-175°C
Tiempo: 15-20 segundos
Presión: media (#4 en Hotronix®)

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el material. (use un trapo para planchar). Puede llevar a la tintorería.

NOTA: los materiales 3M™ Reflective son un producto especializado. Pueden perder sus propiedades de laminado o reflexión después de varias lavadas o por el uso diario.



PELE FRIO

Permita que la imagen se enfríe, luego despegue el papel.

Nota: reduzca el tiempo para gráficos de colores claros que van sobre prendas oscuras para prevenir que se decoloren.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

NOTA: El ciclo de vida de este material es de aproximadamente 1 año en almacén.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensible, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.

© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.