

Glitter Flake™

Agregue destello y brillo extra a sus diseños. Con muchos colores a escoger y una textura única, este material le asegura realizar cualquier ropa de moda. Muy fácil de cortar y pelar detalles pequeños y medianos. (Poliéster, 115 micrones +/- 10%)



Glitter Flake™



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Precaliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 320°F/160°C
 Tiempo: 10-15 segundos
 Presión: media-firme
 #6-7 en Hotronix®



PELE EN FRIO

El diseño debe estar completamente frío antes de pelar el cargador.

Telas que se recomiendan

100% algodón
 100% poliéster
 Mezclas de poli/algodón

El Material CAD-CUT® Glitter Flake™ del color rosa claro cambiará su apariencia en forma dramática al aplicarse sobre telas de color oscuro, creando así efectos increíbles.

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora
 EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de la cortadora conforme se vaya gastando la navaja. Para obtener corte y pelado óptimos, mantenga las líneas para las letras y logos de al menos de 1/8" (3 mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el CAD-CUT® Glitter Flake™ // Glitter (use una hoja cubridora).

GUIA PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	60° / 45°	160-190g / 140-180g	.25	50cm/s

Diseños multicolor

NO se recomienda para realizar aplicaciones de capas múltiples.

Almacenamiento

Mantenga en un área seca y fresca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
 © Stahls' International™ 2014 Todos los derechos internacionales reservados.