

Glow

Este film blanco y delgado muestra un "brillo" luminoso y radiante una vez que se expone en la oscuridad. Es fácil de pelar y trabaja muy bien para hacer logos detallados. (PU, 110 micrones +/-10%)

Telas que se recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).

Accesorios que se requieren

Hoja protectora
EZ Weeder® o pinzas de depilar



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Precaliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de su cortadora conforme se va gastando su navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga las líneas para sus letras y logos de al menos 1/16" (1.5 mm) de grosor.



ESTAMPE

Temperatura:
305°F/152°C
Tiempo:
10-15 segundos
Presión: media
#5 en Hotronix®



PELE CALIENTE

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería.

GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	45° / 60°	70-110g / 40-90g	.25 / .5	30cm/s

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.