

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 51" (129.5cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

Perma-TWILL™ (Diseñado para cortadora laser)

100% material poliéster con adhesivo permanente para cortadora laser, no se tiene que bordar. (PU, 425 micrones +/-10%)



PRECALIENTE LA PLANCHA INFERIOR

Antes de la aplicación, Stahls recomienda que caliente la plancha inferior durante 60 segundos. Esto ayuda a que el adhesivo se derrita equitativamente durante la aplicación.



PRECALIENTE Y COLOQUE

Es pertinente que pre caliente la prenda antes de la aplicación. Estampe durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos o arrugas del área de aplicación.

Coloque el diseño pelado sobre la prenda y estampe de manera firme hasta que las orillas se suavicen. Cubra con Papel Kraft o Hoja Protectora para proteger la prenda y las letras.



ESTAMPE (APLICACIÓN DE UN SOLO COLOR)

Tiempo: 20 segundos
Temperatura: 345-350°F, 174-177°C
Presión: firme #7 en Hotronix®

NOTE: Si corta con cuchillo, debe bordar para prevenir que se deshilachen sus diseños.



BORDE EL DISEÑO

El adhesivo trasero que se usa para el Perma-TWILL™ no es permanente. Sin embargo, si no usa la cortadora laser, el Twill se debe bordar después de estampar para prevenir que se deshilache.

Telas que se recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón
Gorras
Vellón de lana
Lana

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería.

Diseños multicolor

2 colores: 10 segundos para el fondo, 30 segundos para el color de relleno
3 colores: 10 segundos para el fondo, 10 segundos para la capa de en medio, y 30 segundos para el color de relleno.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.